


(上水) 中水 設備定期点検

場 所	平良庁舎			
点検月日	令和 3 年 4 月 18 日 (金)			
点検者	有限会社 スナベ産業 0980-72-0206			
	点検項目	点検結果		備 考
受水槽 10t	槽内の堆積物汚れの有無	(無)	有	
	錆及び損傷の有無	無	(有)	2次側配管まわり錆・タンク漏水
	マンホールの施錠の有無	(有)	無	
	防虫網の取付状態の良否	(良)	否	
	定水位弁及び子弁の作動確認	(良)	否	
	警報装置及び制御装置の作動確認	(良)	否	
加圧給水ポンプ ユニット 上水系統	外観上の錆及び損傷の有無	(無)	有	
	異音、振動の有無	(無)	有	
	吸込管・吐出管・各配管より漏れの有無	(無)	有	
	電流値の確認	No.1 7.6A	No.2 7.7A	
	チェック弁の作動確認	(良)	否	
	チェック弁より逆流していないかの有無	(無)	有	
高架水槽 6t	槽内の堆積物汚れの有無	(無)	有	
	錆及び損傷の有無	(無)	有	
	マンホールの施錠の有無	(有)	無	
	防虫網の取付状態の良否	(良)	否	
	警報装置及び制御装置の作動確認	(良)	否	

供	部 長	課 長	主 幹	補 佐	管財係長	管財係
覧						

上水設備定期点検

場 所	平良庁舎			
点検月日	令和 4 年 2 月 24 日 (木)			
点検者	有限会社 スナベ産業 0980-72-0206			
	点検項目	点検結果		備 考
受水槽 10t	槽内の堆積物汚れの有無	無	有	水槽内は空
	錆及び損傷の有無	無	有	
	マンホールの施錠の有無	有	無	
	防虫網の取付状態の良否	良	否	
	定水位弁及び子弁の作動確認	良	否	
	警報装置及び制御装置の作動確認	良	否	
加圧給水ポンプ ユニット 上水系統	外観上の錆及び損傷の有無	無	有	制御盤休止中
	異音、振動の有無	無	有	
	吸込管・吐出管・各配管より漏れの有無	無	有	
	電流値の確認	No.1 A	No.2 A	
	チェック弁の作動確認	良	否	
	チェック弁より逆流していないかの有無	無	有	
高架水槽 6t	槽内の堆積物汚れの有無	無	有	
	錆及び損傷の有無	無	有	
	マンホールの施錠の有無	有	無	
	防虫網の取付状態の良否	良	否	
	警報装置及び制御装置の作動確認	良	否	
※上水(市水)が止められています。現在、上水使用できません。				

供 覧	部 長	課 長	主 幹	補 佐	管財係長	管財係

